



reacto®
CARBONLESS PAPER

reacto® Fanapart Adhesive

Odporúčania na použitie

Príprava na tlač / Lepenie

- Nechajte netlačený pásik aspoň 2 mm na okraji, ktorý sa bude lepiť.
- Všetky sady zarovnajte presne s orezanými okrajmi. Pred lepením orežte okraj strán.
- Výška stohu by nemala presiahnuť 30 cm.
- Aby sa zabránilo vzniku medzier medzi listami, môže sa na vrch položiť maximálne 2 kg závažia, ale nie je potrebné stoh pritláčať!
- Lepidlo reacto® fanapart je vhodné na lepenie všetkých štandardných typov (CB, CFB, CF a reacto® Laser), ale nie na lepenie SC a SC/CB.

Fanapart lepenie

- Lepidlo aplikujte čo najskôr po orezaní.
- Pred použitím lepidlo dobre pretrepte.
- Použite čistý, mäkký plochý štetec.
- Lepidlo nanášajte od stredu stohu smerom von, pohybujte štetcom horizontálne.
- Lepený okraj dôkladne nasýťte nanosením viacerých vrstiev mokré na mokré počas jednej operácie.
- Po približne 60 minútach sušenia rozdelte sady na menšie stohy rozfúkaním.
- Ak je potrebné sušenie (horúcim) vzduchom, začnite najskôr 15 minút po aplikácii lepidla.
- Lepidlo je úplne vytvrdnuté po celkovom čase sušenia 90–120 minút.

Tipy a odporúčania

- Pred lepením väčšieho množstva kópií vykonajte skúšobné lepenie.
- Pri použití vyšších gramáží papiera je možné naniesť druhú vrstvu približne 1 minútu po prvej vrstve.
- Pre lepšie oddelenie odstráňte závažia po 15 minútach sušenia.
- Smer vlákien listov musí byť v rámci jednej sady rovnaký.
- Po použití štetec a nádobu umyte vodou.
- Zvyšné lepidlo nikdy nevracajte späť do fľaše s lepidlom.
- Odporúčame použiť lepidlo do jedného roka od dodania. Lepidlo, ktoré bolo vystavené mrazu, už nebude fungovať.



Koehler
PAPER

Koehler Paper SE

Hauptstraße 2 · 77704 Oberkirch · Germany · Phone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com

TO THE GLUING
TUTORIAL

